Env	TPV Sion /10C	Informativo Cleaner 1.0	20130927
Modelos: Sintoma: Solução:	 CA185MA / CA201MA / M92E. Não carrega sistema operacional: BOOTMGR is missing Press Ctrl + Alt + Del to restart Utilizar o Software Cleaner 1.0 Quando a partição do HDD for corrompida e o DVD Recovery não é capaz de restaurar o sistema, utilize o Cleaner 1.0 para limpar a trilha zero do HDD que se encontra instalada a partição MBR (<i>Master Boot Record</i>), responsável por carregar o sistema. 		
	Após baixar o arquivo é necessário possuir um software para descompactar tipo o Winrar .		
	Depois de descompactar os arquivos será criada a pasta : Clean_pe_1.0 Pasta de arquivos		
	Abra a pasta	a Clean_pe_1.0, dentro terá um arquivo de ima	agem ISO.
		Clean_pe_1.0.iso Arquivo ISO 300 MB	
	Arquivo de imagem ISO.		









TPV Envision /IOC

3° PASSO: Procedimento através de um CD gravado.

Necessário possuir um software que reconheça o arquivo de **imagem**.**ISO** como o por exemplo: Ashampoo Burning Studio 2012 (Free) ou Nero Burning Room e etc.

Após gravar o CD Cleaner 1.0, insira-o no All In One e reinicie para iniciar o procedimento de limpeza, conforme os procedimentos do 2° PASSO - Utilização do software Cleaner 1.0.

OBS: CASO NÃO OBTNHA ÊXITO NA RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL COM A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CLEAR 1.0 E DVD RECOVERY SOLICITE UM NOVO HDD